

# עלעקטריק און נאטירלעך גאז זיכערקייט עצות



## נאטירלעך גאז זיכערהייט קאנטיניוד

**לערן די וואונדער פון א רינען:** נאטירלעך גאז ליקס זענען זעלטן, אבער עס זענען וואונדער אז אנווייזן א רינען איז פארגעקומען.

- שמעקן - א שטארק רייעך, ווי פאסקודנע עגס. נאטירלעך גאז האט קיין רייעך, אזוי א שטארק רייעך איז צוגעגעבן צו העלפן איר שמעקן מעגלעך ליקס.
- דערזען - באבאלז אין שטייענדיק וואסער, שמוץ אדער דעבריס בלאוינג אין די לופט, אדער וועדזשאטישאן וואס איז טויט ארום די רער - ליניע.
- געזונט - א רארינג, כסינג אדער פיפן געזונט.

### וואס טאן איר טאן אויב איר כאשעד א גאז ליק

- לאזן - עוואקוירן אלעמען פון דיין היים גלייך און מאך אוועק פון די לאקאל.
- האלטן - טאן ניט נוצן / טאן עפעס וואס קען שאפן א אנצינדן, אזא ווי אנצינדן א גלייכן, קער אפפליאנסעס אדער לייץ אויף אדער אוועק, נוצן א טעלעפאן אדער מאביל טעלעפאן, קלינגען א דארבעל אדער אנהייב א מאשין.

- רופן - אמאל איר זענט אויף א זיכער פלאץ, אזא ווי א חבר'ס הויז, קאנטאקט דיין היגע גאז נוצן אדער רעדל 119.

### נוצן גאז אפפליאנסעס בעשאַלעם

- דו זאלסט נישט נוצן א גאז קייט (ויוון אדער בורנער) צו היץ דיין היים - פראלאנגד נוצן פון א עפענען ויוון אין א פארמאכט הויז אדער ווינונג קענען פירן צו א בילד פון טשאד מאנאקסייד, א רייעך, סאמיק גאז.
- קיינמאל נוצן א גאז גריל צו קאכן אדער היץ אין די הויז אדער קיין ענקלאוזד פלאץ ווי די גאראזש אדער באסעמענט. די פיר קענען פירן צו טשאד מאנאקסייד פארסאמונג.
- האלטן די שטח ארום נאטירלעך גאז אפפליאנסעס ריין און אנבלאקטאד.
- האלטן רייניקונג פראדוקטן, גאזאלין, פיינץ און אנדערע קאמבוסטיבלע מאטעריאלס אוועק פון נאטירלעך גאז אפפליאנסעס.
- אויב דער פילאט ליכט איז סלאוד, מאכן זיכער אז אלע נאבז זענען פארקערט אוועק און ווארטן א ביסל מינוט איידער ריינינג. ליכט די גלייכן ערשטער און האלטן עס צו די פילאט ליכט איידער איר קער אויף די גאז. אויב איר האט שוועריקייטן צו באקומען די פילאט ליכט צו ריגין, קער אוועק די גאז וואלו און רופן א פארריכטן פאכמאן צו העלפן איר.

## עלעקטריק זיכערקייט קאנטיניויטיד

**בלייבן אוועק פון בלייבן וואולטידזש:** עלעקטריק דעוויסעס וואס זענען דאמידזשד, דיטיריערייטיד אדער ימפראפערלי אינסטאלירן קענען שיקן עלעקטריע צו נירביי אבדזשעקס וואס קענען זיין ענערדזשייזד. דעם "בלאנדזשען וואולטידזש" איז כאזערדאס צו וועלכער קומט אין קאנטאקט מיט אים, באזונדער אַנימאלס און מענטשן וואס טאן ניט טראגן שיכלעך (שכווארג גיט ינסאליישאן פון עלעקטריע).

- ווען איר גיין ארויס אויף רעגנדיק אדער זייער הייס און פייכט טעג, ויסמיידן קאנטאקט מיט עפעס מעטאל אדער ילעקטריקאל (גאס לייץ, קריכלאך קאווערס, גרייץ אדער מאכט באַקסעס).
- אויב איר פילן א קלאפ אדער גלויבן דיין ליבלינג איז געווען שאקט, געבן צו וויסן דיין היגע עלעקטריש נוצן.

### אלגעמינע עצות פאר פארטאטיוו גענעראטאָרס:

- ניטפאל גענעראטאָרס קענען זיין זייער געפערלעך אויב ימפראפערלי געוויינט - נאכגיין אלע זיכערהייט גיידלייז געדרוקט אין די מאנואל מאנואל.
- איידער איר פארבינדן א פארטאטיוו גענעראטאָר, קער אוועק די הויפט עלעקטריק צוימען אדער אראפנעמען די הויפט טאפליע פוסע צו פארמיידן עלעקטריע פון די גענעראטאָר צו מאכט שורות ארויס דיין הויז, וואס קען ענדינדזשער שורה קרוז אדער שכנים.
- מאכט זיכער אז דיין גענעראטאָר איז ווענטאלייטיד רעכט צו פארמיידן טשאד מאנאקסייד פארסאמונג. קיינמאל נוצן א גענעראטאָר אין שטוב, גאראזש, קעלער אדער אנדערע ענקלאוזד אדער טייל ענקלאוזד געגנט.



## זיכערקייט פון נאטירלעך גאז

נאטירלעך גאז איז א וויכטיק ענערגיע מקור פאר פילע כאוסכאולדז און געשעפטן: עס איז עניצט צו ברענווארג סטאווז, וואסער כיטערז, דרייערז, פערנאסאז און אנדערע אפפליאנסעס. אויב ניט געוויינט קערפאלי, נאטירלעך גאז קען זיין געפערלעך. נאכפאלגן די עצות צו נוצן נאטירלעך גאז בעשאַלעם:

## מעלדונג און עלעקטריש ויספארשונג

סענטראל הודסאן: 800-527-2714	O&R: 877-434-4100
קאן עד: 800-752-6633	PSEG-LI: 800-490-0075
נאציאנאלער גריד: 800-867-5222	RG&E: 800-743-1701
NYSEG: 800-572-1131	

## מעלדונג א גאז ליק

סענטראל הודסאן: 800-942-8274	NYSEG: 800-572-1121
קאן עד: 800-752-6633	O&R: 800-533-5325
נאציאנאלער ברענווארג: 800-444-3130	RG&E: 800-743-1702
ט.ט. לאראנס: 800-673-3301	
לאנג איסלאן ד: 800-490-0045	
מעטרא ניק: 718-643-4050	
אפסטעיט: 800-892-2345	

## רופן איידער איר גראָבן

גראָבן אדער עקסקאָוויישאן פראיעקטן קענען אַנינטענשאַנאלי שעדיקן ונטערערד פייפס און ווירעס און סאקאָנע די זיכערקייט. אויב איר וויסן ווו נוצן שורות זענען בעריד איידער איר גראָבן, איר קענען וויסמיידן שורות פון שוץ, באַשיצן איר פון שאַדן און פארמיידן דיסראַפשאן אין באַדינונגען, פארמאגן שעדיקן און טייער פאריכטן קאָס.

- אויב איר זענט פלאַנירונג פון דיגינג אדער עקסקאָוויישאן אויף דיין פארמאג, איר אדער דיין עקסקאָווייטער איז פארלאנגט צו רופן "811" (די נאשאַנאל רוף איידער איר גראָבן נומער) צוויי צו צען אַרבעט טעג איידער איר גראָבן.

- 811 איז א אַפּצאל-פריי רוף וואס איז פאראנען זיבן טעג א וואך, 24 שעה א טאג. דיין רוף וועט זיין רוטיד צו דיין היגע llac enO .retneC דערציילן דער אַפּעראַטאָר וועגן דיין פרויעקט.

- צענטער פערסאנעל וועט ניט אַנזאָגן די אַפּעקטיד יוטילאַטיז (עלעקטריק, גאז, וואסער, קאבלע, אאז"ו) וואס וועט שיקן קרוז צו אַפּצייכענען די דערנענטערט אַרט פון זייער שורות און קאָס פאַר איר. איר וועט וויסן וואס איז אונטן און איר קענען גראָבן בעשאַלעם.





## א וויכטיקע פאראנטווארטליכקייט

### פונעם ניו יארק סטעיט

### דעפארטמענט פון פובליק

### סערוויס איז צו פארזיכערן

### אז יוטיליטי סערוויס איז

### פארלעסליך און אזוי זיכער ווי

### מעגלעך. אַמאָל עלעקטריק

### אָדער גאַז רייווז זענען געבראכט

### צו דיין היים אָדער געשעפט,

### אָבער, עס איז אויך אַרויף צו

### איר צו העלפֿן צו מאַכן זיכער

### אַז עס איז גענוצט רעכט און

### בעשאַלעם. די ווייטערדיקע

### עצות זענען צוגעשטעלט צו

### העלפֿן איר לערנען די "טאָן ס"

### און "טאָן ניט" וועגן די נוצן פון

### גאַז און עלעקטריק צו פאַרמיידן

### אַקסאַדאַנץ אין און אַרום דיין

### היים אָדער געשעפט.

## עלעקטריק זיכערקייט

עלעקטריק איז אַ יקערדיק דינסט וואָס אַפּעקן כּמעט יעדער אַספּעקט פּון מאָדערן לעבן. אָבער, עס איז וויכטיק צו פֿאַרשטיין אַז אין קאָנטאַקט מיט עלעקטריק קענען גרונט ברענט, שאַקס און טויט. עלעקטריקאַל זיכערקייט זאָל זיין באַמערקט יעדער מאָל ווען איר טראַכטן וועגן רירנדיק עפעס פאַרבונדן צו אַן עלעקטריקאַל קרייז. דאָ זענען עטלעכע זיכערקייט עצות צו געדענקען:

## יין דער היים אָדער געשעפט

**נוצן שנון מיט וואָרענען:** יעדער עלעקטריקאַל אַפּפּליאַנסע האט אַ שנור, און פילע מענטשן נוצן עקסטענסיאָן קאַרדז צו פאַרגרעסערן די קייט פון עלעקטריקאַל אַוטלעץ.

• מאַכט זיכער אַז עלעקטריק קאַרדס זענען אין גוטע צושטאַנד. פאַרבייטן זיי אויב זיי זענען רייד, אָדער קראַקט, אָדער האָבן קינקס אין זיי. דו זאלסט נישט פרובירן צו לאַטע זיי דורך טוויסיטינג ווירעס צוזאַמען און טייפּינג זיי.

• דיסקאַנעקט עלעקטריק דעוויסעס פֿון וואַנט אַוטלעץ ניצן די צאַפּן. צי ניט ציען אויף די שנור ווייל דאָס קענען ברעכן די דראָט קאַנעקשאַנז און פאַרשאַפן די שנור צו קורץ ס.

• ניצן יקסטענשאַן קאַרדז ספּערינגלי, און טאָן ניט צאַפּן צו פילע אַפּפּליאַנסעס אין איין שנור. אַווערלאָודיד קאַרדס קענען אַוועררייט און אַנצוינדן אַ פּייער.

• לויפן קאַרדס אין זיכער, פון די וועג ערטער: טאָן ניט שטעלן אונטער רוגס, אין דאַרווייז, אָדער אַרום מעבל וווּ זיי קענען זיין סטעפט אויף, טריפט איבער אָדער צעבראכן. דאַמיזשד קאַרדס קענען אַנמאַכן פּייער אָדער עלעקטריק קלאַפּ.

• גלייכן די שנור מאָס און די לענג צו די עלעקטריק מאָסע: עס איז זיכער צו פּאַסיק פֿאַר די מיטל וואָס איז געניצט. פֿאַר שווער פּליכט אָדער אַרויס אַרבעט, נוצן דריי-שטאַך (גראַונדעד), וואָטערפּרוף קאַרדס.

• קאָנטראָלירן די שנור אָפט ווען ניצן אַפּערייטינג מאַשינערי צו באַשטעטיקן אַז עס איז נישט דאַמיזשד בעשאַס נוצן, למשל סלייסט דורך, פרייז, און אזוי אויף.

## בלייבן קלוג וועגן דיין עלעקטריק סיסטעם:

• לייב אלע קרייז ברעאַקערס און קאַריק באַקסעס קלאַר, אַזוי יעדער באַשטימען איז קלאַר אנגעצייכנט פֿאַר וואָס ווענטיל אָדער אַפּפּליאַנסע.

• שטענדיק נוצן די קאַראַספּאַנדינג קאַריקאַז, אויב ריפּלייסינג אַ קאַריק מיט אַ גרעסערע גרייס קענען אַנמאַכן יבעריק קעראַנץ אין די וויירינג און טאַמער אַנצוינדן.

• ניצן מאַכט סטריפּס אָדער סמאַרט סטריפּס מיט סערדזש פּראַטעקטערז צו שפּאַרן ענערגיע און פאַרמיידן אַווערלאָודיד אַוטלעץ.

• שטעלן זיכערקייט קאָווערס אין אַניוזד אַוטלעץ צו באַשיצן קינדער און פעץ.

• זייט אַווער אַז אַניוזשאַלי וואָרעם אָדער הייס אַוטלעץ, ספּאַרקס אָדער פּליקקערינג לייץ, באַזינג סאַונדס און ברייקערז וואָס פאַרזעצן צו יאַדדע קען זיין אַ צייכן אין ומזיכער וויירינג באַדינגונגען. לאַזן אַ קוואַלאַפּייד ילעקטרישאַן דורכקוקן אַן דורכקוק און מאַכן קיין נויטיק רעפּ.

## זיין אַפּגעהיט אַרום וואַסער:

וואַסער איז אַ גוט אַנפּירער פון עלעקטריק און קען פאַרשאַפן ערנסט שאַדן

• האַלטן אלע פּליאַנסעס אַוועק פון וואַסער קוואַלן.

• דו זאלסט נישט אַרבעטן קיין עלעקטריק אַפּפּליאַנסע אָדער מיטל מיט נאַס הענט ווען איר שטיין אין וואַסער אָדער אין די וואַנע אָדער שפּריץ.

• גראַוט שולד קרייז ינטעררופּטער (GFCI) אַוטלעץ זאָל זיין לאַוקיטיטאָד אין באַטרומז, קיך, געראַזשיז, קעלער, יקסטיריער קאַנטיינער לאַוקיטישאַנז אָדער אנדערע געביטן לעבן וואַסער קוואַלן צו באַשיצן פון אַ געפּערלעך שאַק אין פּאַל עלעקטריק און וואַסער קומען צוזאַמען.

## צולייגן זיכערהייט כללים מיט אַפּפּליאַנסעס

• נאַכפּאַלגן די ינסטראַקשאַנז אין די באַזיצער מאַנואַל ווען ינסטאַלירן און אַפּערייטינג אַ אַפּפּליאַנסע. פּאַלש נוצן קען פאַרשאַפן עלעקטריק קלאַפּ אָדער פּייער.

• ניצן סערדזש פּראַטעקטערז צו באַשיצן אַפּפּליאַנסעס און עלעקטראָניק.

• צאַפּן אַוועק קאַווע-מאַכער, צוברוינער אַווענס און אנדערע אַפּפּליאַנסעס נאָך ניצן זיי.

## אַרויס די היים אָדער געשעפט

**באַצאַלן ופּמערקזאַמקייט צו מאַכט שורות:** אַווערעכעד מאַכט ווירעס זענען נישט ינסאַלייטיד און פירן גענוג ענערגיע צו פאַרשאַפן ערנסט שאַדן אָדער טויט. קיינמאַל יבערנעמען אַז אַ דראָט איז זיכער צו פאַרבינדן. גיי די זיכערקייט עצות:

• דו זאלסט נישט שטעלן לאַדערז לעבן עלעקטריש ווירעס. האַלטן לאַדערז לפחות 01 פּיס אַוועק פון אַווערעכעד ווירעס ווען איר פירן, מאַווינג אָדער רייזינג זיי.

• ויסמיידן אַנרירן אַ ליניע ווען איר אַרבעט אויף אַ דאָך אָדער סטרוקטור לעבן אַ מאַכט שורה. היט פון די ווירעס ווען איר אַרבעט מיט מכשירים, רער, געהילץ אָדער סיידניג - אלע וואָס קענען אַנפירן עלעקטריק.

• קאָנטראָלירן אויבן און אַרום איר ווען פּרוּנינג צו ויסמיידן רירנדיק אַ מאַכט שורה אָדער קיין לימז וואָס וואַקסן אין מאַכט שורות.

• דו זאלסט נישט פּליען קייץ, מאַדעל ערפּלייז אָדער באַלונז לעבן מאַכט שורות. קיינמאַל פּרוּווין צו רירן אַ כייפּעץ (בוים ענדגליד, פּלישלאַנג, פּלאַך, אאַז"ו) וואָס איז געווען טאַנגגאַלד אין אַ מאַכט ליניע. רופן דיין מאַכט פּירמע און דערציילן זיי וועגן דעם פּראָבלעם.

• צי ניט קריכן, שפּיל אָדער אַרבעט אין ביימער לעבן עלעקטריש ווירעס.

• קיינמאַל גיין לעבן ווירעס וואָס זענען כאַנגגינג פון אַ פּלאַקן אָדער אויף דער ערד: מיַכל אלע דראָט ווי לעבעדיק און געפּערלעך. רוף גלייך דיין עלעקטריש פּירמע. האַלטן קינדער און פעץ אַוועק פון געפּאַלן עלעקטריש ווירעס. אויב מעגלעך, לאַזן עמעצער בלייבן ביי די סצענע צו וואָרענען אנדערע ביז אַ דינסט קאַמאַנדע קומט.

• אויב אַ שורה פּאַלן אויף דיין מאַשין, בלייבן אין די פּאַרמיטל ביז די ליניע איז אַוועקגענומען אָדער ביז אַ מאַכט פּירמע פּירמע אַרבעט איז זיכער. ראַבער טירעס צושטעלן ינסאַליישאַן אַז וועט באַשיצן איר ווי לאַנג ווי איר בלייבן אין די מאַשין.

• קיינמאַל אַנרירן ווער עס יז וואָס איז שאַקט; די קלאַפּ קענען פאַרשפּרייטן דורך גוף קאַנטאַקט.